

PAVAGLASS-EPOKSIHARTSI

PavaGlass on liuotteeton kaksikomponenttinen epoksiharts. PavaGlass on itsestäänlevittyvä, joten se sopii kuivien tilojen lattiapintoihin tai valettuna esim. tasoille.

PavaGlass voidaan asentaa sellaisenaan kirkkaana tai sävyttää läpikuultavaksi tai kokonaan. Sisältää UV-suojan.

PavaGlass voidaan asentaa ohennettuna myös suoja-aineeksi, kun halutaan lasimaisen kiiltävä pinta.

TARVIKKEET

- Vaaka, jonka tarkkuus on vähintään 1 g
- Lyhytnukkainen tela
- Kumihanskoja
- Ruostumaton teräslasta
- Hammaslasta
- Sekoitustasioita ja -välineitä, isommille massoille laastinsekoitin on suositeltava
- Etyylialkoholia
- Suihkepullo
- (Piikkikengät)

TYÖVAIHEET

1. Pinnan esikäsittely ja puhdistus
2. Aggrappante Pava-pohjuste
3. PavaGlass-epoksiharts
4. PavaLux-suojavaha

PINNAN ESIKÄSITTELY

Lämpötilan tulee olla vähintään +20 astetta, kun asennetaan hartsipinnoitteita. Ilmankosteuden tulee olla alle 70 %, jotta pinnasta ei tulisi samea. Kytke lattialämmitys päälle ennen hartsipinnoitteen asennuksen aloitusta, mikäli sellainen on. Hartsituotteiden tulee olla asennettaessa huoneenlämpöisiä. Älä päästä hartsituotteita jäätymään.

Varmista, että käsiteltävässä pinnassa tai sen rakenteissa ei ole kosteutta. Kosteusmittaus on etenkin saneerauskohteissa suositeltavaa.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas liasta, rasvasta ja silikonista sekä mahdollisimman pölytön.

Kun PavaGlass asennetaan itsestään levittyvänä, tulee asennusalustan olla täysin tasainen ja mahdollisimman vaakasuorassa, jotta massa levittyy tasaisesti ja tuotteen menekki on mahdollisimman pieni.

Mikäli käsiteltävässä pinnassa on halkeamia, tulee ne käsitellä asianmukaisesti ennen asennusta.

Rajaa käsiteltävä alue tiiviiksi, jotta PavaGlass ei leviä muille alueille.

Käytä rajaamiseen esim. sileää muovia tai sileäpintaista teippiä. Lisäksi esim. muovailuvaha sopii hyvin rakojen tilkitsemiseen ja kaarevien rajojen tekemiseen.

Tiivistä raot, kuten esim. seinän ja lattian välinen raja, materiaalihukan välttämiseksi.

Mikäli asennat PavaGlass-epoksihartsin muun pinnan suojaksi tai läpinäkyvänä, asenna sen alle jäävä pinnoite kyseessä olevan pinnoitteen asennusohjeiden mukaisesti ja anna kuivua päälleasennuskuivaksi.

Älä likaa pintaa.

AGGRAPPANTE PAVA-POHJUSTE

Pakkauskoko 1,0 kg (pohja, osa A 0,66 kg + kovete, osa B 0,34 kg) riittää keskimäärin n.10 m² käsittelyyn. Tuotteen teoreettinen riittoisuus on n. 0,1 kg/m² pohjan huokoisuudesta ja imevyydestä riippuen.

Sekoita osa A ja osa B huolellisesti ensin omilla purkeissaan ja yhdistä ne. Sekoita huolellisesti.

Ohenna valmis seos (A + B = 1,0 kg) etyylialkoholilla suhteessa 50-80 % (Aggrappante 1,0 kg + etyylialkoholi 0,5-0,8 kg).

Sekoita vain tarvittava määrä kerralla, sillä tuotteen käyttöaika sekoitettuna on rajallinen (n. 1 h olosuhteista riippuen). Käytä punnitsemiseen vaakaa.

Asenna yksi kerros Aggrappante Pava-pohjustetta lyhytnukkaisella telalla. Varmista, että pohjustetta on joka kohdassa. Käytä suojakäsineitä ja suojaa huolellisesti pinnat, joita et pohjusta.

Mikäli tuotetta menee pinnoille, joita ei ole tarkoitettu pohjustaa, puhdistat ne välittömästi etyylialkoholilla.

Aggrappante-pohjuste on kosketuskuiva n. 8-10 h kuluttua olosuhteista riippuen. Päälle asennus n. 24-48 h kuluttua asennuksesta. Kuivumisnopeus riippuu lämpötilasta, pinnan kosteudesta ja ilmanvaihdosta sekä asennetun kerroksen paksuudesta ja alla olevasta pinnasta. Kuivumista voi nopeuttaa lisäämällä ilmanvaihtoa ja/tai lämpötilaa. Varmistu pohjusteen kuivumisesta ennen päälle asennusta. Älä likaa pohjustettua pintaa ennen päälle asennusta.

PAVAGLASS-EPOKSIHARTSI

PavaGlass-epoksihartsia voidaan asentaa kahdella tavalla: valamalla itsestäänlevittyvänä ja telaamalla ohennettuna. Lopputulos on erilainen.

Pakkauskoost 0,9 kg (A: 565 g + B: 335 g) ja 9 kg (A: 5,65 kg + B: 3,35 kg).

Teoreettinen riittoisuus valettuna/itsestään levittyvänä: n. 1,2 kg/1 mm kerros, 2,4 kg/2 mm kerros.

Sileälle pinnalle riittää 1 mm kerros, epätasainen alusta vaatii useimmiten 2 mm kerroksen.

PavaGlass voidaan sävyttää peittäväksi tai läpikuultavaksi tai asentaa sellaisenaan, jolloin pinta on lasimainen ja läpinäkyvä.

Sekoita väriaine kovetteeseen (osa B) ennen komponenttien yhdistämistä. Väriaineen määrä peittäväksi värjätynä 3-5 % tuotteen painosta (A+B). Vaaleat sävyt 5 %, tummat 3 %.

Varmista, että työvälineet ovat puhtaat. Suosituksena on pyyhkiä puhtaatkin työvälineet vielä etyylialkoholilla ennen asennusta.

Varmista, että kaikki työvälineet, työvaatteet, hanskat ja muu ympäristö ovat puhtaat ja pölyttömät.

Sekoita komponentit ensin huolellisesti omissa astioissaan ja yhdistä ne. Sekoita huolellisesti puhtaalla välineellä.

Mikäli asennat PavaGlass-epoksihartsin telalla (suoja-aineen tavoin), ohenna tuote 30 % etyylialkoholilla. Sekoita hyvin ja telaa ohueksi kerrokseksi lyhytnukkaisella telalla.

Mikäli asennat PavaGlass-epoksihartsin valamalla, levitä sekoitettu hartsi puhtaalle ja rajatulle pinnalle.

Auta levittymistä varoen lastalla tai hammaslastalla. Epoksi tasoittuu ja levittyy hitaasti itsestään. Pidä työvälineet puhtaina, jottei jo kovettunutta tuotetta pääse tipahtamaan vielä keskeneräiseen pintaan.

Vältä työsaumoja.

Kun PavaGlass on levitetty, suihkuta pintaan tasaisesti kauttaaltaan etyylialkoholia suihkepullolla. Se rikkoo tuotteen pintajännityksen ja edistää kuplien puhkeamista. Toista, kunnes kuplia ei näy enää muodostuvan.

Isoilla pinta-aloilla suihkuta käsiteltäviä pintaa jo kesken levityksen.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

Anna kuivua ja kovettua 24-48 h ennen päälleasennusta tai käyttöönottoa.
Vältä pölyn tai muun päätymistä pintaan ennen kuin PavaGlass on täysin kovettunut.

PAVALUX-SUOJAVAHA

PavaLux-suojavaha suojaa epoksipintaa. Käsittely voidaan uusida tarvittaessa. Saatavilla kiiltävä ja himmeä vaihtoehto.

Teoreettinen riittoisuus 0,03-0,05 kg / m² / 2 kerrosta.

Poista mahdollinen pöly PavaGlass-pinnasta ennen vahan levittämistä.

PavaLux-vaha tasoittuu itsestään. Levitä ohut kerros vaha esim. mikrokuituisella liinalla tai ikkunanpesimellä. Anna kuivua vähintään 6 h.

Kun vaha on täysin kuivunut, sen voi kiillottaa mikrokuituliinalla.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Välineet puhdistetaan etyylialkoholilla tai hävitetään.

PESU JA HUOLTO

Valmis hartsipinnoite on kova ja pitkäikäinen.

Pinta puhdistetaan tavanomaisilla puhdistusaineilla ja -välineillä.

Pesuaineen tulee olla neutraalia tai emäksistä tai vain lievästi hapanta. Hyvin hapan pesuaine saattaa aiheuttaa muutoksia pinnassa.

Hartsipinnoite kestää puhdistusta myös esim. painepesurilla (matalalla paineella) tai mekaanisella harjauksineella pehmein harjaksin.

Kuumaa höyryä ja korkeaa painetta ei suositella.

Suojavahakäsittely voidaan uusida tarvittaessa ensin poistamalla vanha vaha ja vahaamalla sitten asennusohjeiden mukaisesti uudelleen.

TURVALLISUUS

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nieltävä, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi tämä asennusohje ja näytä lääkärille. Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

VARASTOINTI JA HÄVITYS

Tuotteet säilyvät vähintään 6 kk alkuperäispakkauksessaan tiivisti suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Kaksikomponenttisten tuotteiden käyttöaika on sekoitettuna rajallinen. Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

MAAHANTUOJA

Belle Arti Oy, FI27331002
Kuloistentie 10, 21280 RAISIO
www.bellearti.fi
info@bellearti.fi
+358 50 407 0345

VALMISTAJA

Pava Resine SRL, Italia