

AUTOPAVA 3 K-EPOKSIHARTSI

AutoPava 3 K on liuotteeton kolmekomponenttinen epoksiharts. AutoPava 3 K on itsestäänlevittyvä, joten se sopii kuivien tilojen lattiapintoihin tai valettuna esim. tasoille.

AutoPava 3 K sävytetään aina peittäväksi NCS- tai RAL-sävykartan mukaan.

TARVIKKEET

- Vaaka, jonka tarkkuus on vähintään 1 g
- Lyhytnukkainen tela
- Kumihanskoja
- Ruostumaton teräslasta
- Hammaslasta
- Sekoitusastioita ja -välineitä, isommille massoille laastinsekoitin on suositeltava
- Etyylialkoholia
- Suihkepullo
- (Piikkikengät)

TYÖVAIHEET

1. Pinnan esikäsitteleminen ja puhdistus
2. Aggrappante Pava-pohjuste
3. AutoPava 3 K-epoksiharts
4. PavaLux-suojavaha

PINNAN ESIKÄSITTELY

Lämpötilan tulee olla vähintään +20 astetta, kun asennetaan hartsipinnoitteita. Ilmankosteuden tulee olla alle 70 %, jotta pinnasta ei tulisi samea. Kytke lattialämmitys päälle ennen hartsipinnoitteen asennuksen aloitusta, mikäli sellainen on. Hartsituotteiden tulee olla asennettaessa huoneenlämpöisiä. Älä päästä hartsituotteita jäätymään.

Varmista, että käsiteltävässä pinnassa tai sen rakenteissa ei ole kosteutta. Kosteusmittaus on etenkin saneerauskohteissa suositeltavaa.

Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas liasta, rasvasta ja silikonista sekä mahdollisimman pölytön.

Asennusalustan olla täysin tasainen ja mahdollisimman vaakasuorassa, jotta massa levittyy tasaisesti ja tuotteen menekki on mahdollisimman pieni.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

Mikäli käsiteltävässä pinnassa on halkeamia, tulee ne käsitellä asianmukaisesti ennen asennusta.

Rajaa käsiteltävä alue tiiviiksi, jotta AutoPava 3 K ei leviä muille alueille. Käytä rajaamiseen esim. sileää muovia tai sileäpintaista teippiä. Lisäksi esim. muovailuvaha sopii hyvin rakojen tilkitsemiseen ja kaarevien rajojen tekemiseen. Tiivistä raot, kuten esim. seinän ja lattian välinen raja, materiaalihukan välttämiseksi.

AGGRAPPANTE PAVA-POHJUSTE

Pakkauskooko 1,0 kg (pohja, osa A 0,66 kg + kovete, osa B 0,34 kg) riittää keskimäärin n.10 m² käsittelyyn. Tuotteen teoreettinen riittoisuus on n. 0,1 kg/m² pohjan huokoisuudesta ja imevyydestä riippuen.

Sekoita osa A ja osa B huolellisesti ensin omissa purkeissaan ja yhdistä ne. Sekoita huolellisesti.

Ohenna valmis seos (A + B = 1,0 kg) etyylialkoholilla suhteessa 50-80 % (Aggrappante 1,0 kg + etyylialkoholi 0,5-0,8 kg).

Sekoita vain tarvittava määrä kerralla, sillä tuotteen käyttöaika sekoitettuna on rajallinen (n. 1 h olosuhteista riippuen). Käytä punnitsemiseen vaakaa.

Asenna yksi kerros Aggrappante Pava-pohjustetta lyhytnukkaisella telalla. Varmista, että pohjustetta on joka kohdassa. Käytä suojakäsineitä ja suojaa huolellisesti pinnat, joita et pohjusta.

Mikäli tuotetta menee pinnoille, joita ei ole tarkoitus pohjustaa, puhdista ne välittömästi etyylialkoholilla.

Aggrappante-pohjuste on kosketuskuiva n. 8-10 h kuluttua olosuhteista riippuen. Päälle asennus n. 24-48 h kuluttua asennuksesta. Kuivumisnopeus riippuu lämpötilasta, pinnan kosteudesta ja ilmanvaihdosta sekä asennetun kerroksen paksuudesta ja alla olevasta pinnasta. Kuivumista voi nopeuttaa lisäämällä ilmanvaihtoa ja/tai lämpötilaa. Varmistu pohjusteen kuivumisesta ennen päälle asennusta. Älä likaa pohjustettua pintaa ennen päälle asennusta.

AUTOPAVAL 3 K-EPOKSIHARTSI

Pakkauskooot 1,085 kg (A: 820 g + B: 200 g + C: 65 g) ja 15,58 kg (A: 12,07 kg + B: 2,61 kg + C: 0,9 kg).

Teoreettinen riittoisuus: n. 1,5-1,8 kg/1 mm kerros, n. 3,0 kg/2 mm kerros.

Sileälle pinnalle riittää 1 mm kerros, epätasainen alusta vaatii useimmiten 2 mm kerroksen.

Varmista, että työvälineet ovat puhtaat. Suosituksena on pyyhkiä puhtaatkin työvälineet vielä etyylialkoholilla.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

Varmista, että kaikki työvälineet, työvaatteet, hanskat ja muu ympäristö ovat puhtaat ja pölyttömät.

Sekoita kaikki komponentit ensin huolellisesti omissa astioissaan. Lisää 5 % (valmiin seoksen kokonaismassasta A+B+C) väriainetta kovetteeseen (osa B) ennen komponenttien yhdistämistä. Sekoita väriaine huolellisesti omassa astiassaan ennen yhdistämistä. Pakkauskoossa 1,085 kg väriainetta 5 % eli 55 g. Pakkauskoossa 15,58 kg väriainetta 5 % eli 780 g.

Sekoita tämän jälkeen pohja (osa A) ja kovete sekä väriaine (osa B, johon on sekoitettu väriaine) yhteen, sekoita huolellisesti puhtaalla laastinsekoittimella matalin kierroksin. Lisää osa C ja sekoita massa jälleen huolellisesti puhtaalla laastinsekoittimella matalin kierroksin. Pienet määrät voi sekoittaa huolellisesti myös käsin.

Ota huomioon, että tuote säilyy asennuskelpoisena sekoituksen jälkeen noin tunnin. Tuote alkaa kovettua välittömästi sekoittamisen jälkeen.

Levitä sekoitettu epoksihartsipinta puhtaalle ja rajatulle pinnalle. Auta levittymistä varoen lastalla ja/tai hammaslastalla. Epoksi tasoittuu ja levittyy hitaasti itsestään. Pidä työvälineet puhtaina, jottei jo kovettunutta tuotetta pääse tipahtamaan vielä keskeneräiseen pintaan.

Vältä työsaumoja.

Kun AutoPava 3 K on levitetty, suihkuta pintaan tasaisesti kauttaaltaan etyylialkoholia suihkepullolla. Se rikkoo tuotteen pintajännityksen ja edistää kuplien puhkeamista. Toista, kunnes kuplia ei näytä enää muodostuvan.

Voit myös käydä pinnan läpi piikkitelalla (mikäli pinta on yksivärinen).

Isoilla pinta-aloilla suihkuta käsiteltyä pintaa tai käytä piikkitelaa jo kesken levityksen.

Anna kuivua ja kovettua 24-48 h ennen päälleasennusta tai käyttöönottoa.

Vältä pölyn tai muun päätymistä pintaan ennen kuin AutoPava 3 K on täysin kovettunut.

Lopullinen kovettuminen saavutetaan 4-8 vrk:n kuluttua olosuhteista riippuen.

PAVALUX-SUOJAVAHA

PavaLux-suojavaha suojaa epoksipintaa. Käsitely voidaan uusia tarvittaessa. Saatavilla kiiltävä ja himmeä vaihtoehto.

Teoreettinen riittoisuus 0,03-0,05 kg / m² / 2 kerrosta.

Poista mahdollinen pöly AutoPava 3 K-pinnasta ennen vahan levittämistä.

PavaLux-vaha tasoittuu itsestään. Levitä ohut kerros vaha esim. mikrokuituisella liinalla tai ikkunanpesimellä. Anna kuivua vähintään 6 h.

Kun vaha on täysin kuivunut, sen voi kiillottaa mikrokiituliinalla.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Välineet puhdistetaan etyylialkoholilla tai hävitetään.

PESU JA HUOLTO

Valmis hartsipinnoite on kova ja pitkäikäinen.

Pinta puhdistetaan tavanomaisilla puhdistusaineilla ja -välineillä.

Pesuaineen tulee olla neutraalia tai emäksistä tai vain lievästi hapanta. Hyvin hapan pesuaine saattaa aiheuttaa muutoksia pinnassa.

Hartsipinnoite kestää puhdistusta myös esim. painepesurilla (matalalla paineella) tai mekaanisella harjaukoneella pehmein harjaksin.

Kuumaa höyryä ja korkeaa painetta ei suositella.

Suojavahakäsittely voidaan uusia tarvittaessa ensin poistamalla vanha vaha ja vahaamalla sitten asennusohjeiden mukaisesti uudelleen.

TURVALLISUUS

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nieltävä, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi tämä asennusohje ja näytä lääkärille. Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

VARASTOINTI JA HÄVITYS

Tuotteet säilyvät vähintään 6 kk alkuperäispakkauksessaan tiivisti suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä.

Tuotteet eivät saa jäätyä.

Kaksikomponenttisten tuotteiden käyttöaika on sekoitettuna rajallinen. Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

MAAHANTUOJA

Belle Arti Oy, FI27331002
Kuloistentie 10, 21280 RAISIO
www.bellearti.fi
info@bellearti.fi

VALMISTAJA

Pava Resine SRL, Italia

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.



+358 50 407 0345

ASENNUSOHJEET JA TEKNISET TIEDOT

23.7.2020

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.
Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.
Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.